


Zápis o poškození vozidla

íslo
škodné
události**2014055868**

Poškozený	NAVYSOKOU S.R.O.			Pneu	LP	PP	LZ	PZ	R	Hlavní sm r nárazu
SPZ / RZ	5E16815	Tel.		Hl. dezénu (mm)	7	7	7	7		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tov. zna ka, typ	Skoda, Citigo (2011->) Elegance			Zna ka pneu	Bridgestone					
VIN	TMBZZZAAZED609096			Typ pneu	LETNÍ					
Stav vozidla	1 <input type="radio"/>	2 <input checked="" type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	Rozm r pneu	175/65 R14					
Stav laku	1 <input checked="" type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	Barva	metalíza (2 vrstv.)	Stav tachometru	9522 km			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

VÝBAVA

<input checked="" type="checkbox"/> motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT (EcoFuel, stla ený zemní plyn) (CPGA)	<input checked="" type="checkbox"/> p evodovka 5-rychl.
<input type="checkbox"/> Vyh ívaná sedadla	<input type="checkbox"/> Automatická klimatizace
<input type="checkbox"/> Tažné za ízení	<input type="checkbox"/> Tempomat
<input type="checkbox"/> Kožené seda ky	<input type="checkbox"/> Navigace
<input type="checkbox"/> Parkovací senzory vep edu	<input type="checkbox"/> Xenony
<input checked="" type="checkbox"/> Parkovací senzory vzadu	<input checked="" type="checkbox"/> ABS
<input type="checkbox"/> Nezávislé topení	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanická klimatizace
	<input type="checkbox"/> ASR
	<input type="checkbox"/> EBD
pohon CNG	

DÍLY NA VÝM NU

KAPOTA P .	
------------	--

PRÁCE	DRUH	PRÁCE	DRUH
KAPOTA P .	vym nit		

LAKOVÁNÍ

KAPOTA P .	
------------	--

FORMA LIKVIDACE

Faktura za opravu Krycí dopis Rozpo et náklad na opravu Formou totální škody


- Poškozený bere na v domí popsáný rozsah poškození.

- Poškozený prohlašuje, že výše uvedený rozsah poškození pln souvisí s uplat ovanou škodnou událostí.

- Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpo tu náhrady škody.

- Upozor ujeme, že se v p ípad likvidace škodné události z pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla budeme p í výpo tu pln ní ídit platnou zákonnou úpravou této problematiky, tzn. že základem pro výpo et výše pln ní bude skute ná škoda.

- Zjistí-li se dalším šet ením, že výše uvedený rozsah poškození nesouvisí se skutkovým d jem p í vzniku škodné události, budou nesouvisející položky z pln ní vylou eny.

	Jméno poškozeného (event. zástupce opravy, zmocn nce)	íslo OP poškozeného / Název servisu
	PETR ŠVEC	111707947
Podpis poškozeného (event. zástupce opravy, zmocn nce)	V DAŠICE Dne 23.4.2014 v 14:36 hod	Kropá Michal Jméno mobilního technika